

記入後 エクセルのまま返信してください。

アクシデント 報告書

ZIPLINE ADVENTURE NETWORK

ZIPLINE安全向上のためご報告よろしくお願ひします。

どんな些細なことでもガイド全員で情報共有したいと考えております。

コース	年月日	発生時間	発生場所	報告者
LINE 1 ROBIN	2023/7/27	AM 11:00頃	LINE 1 ランディングエリア付近	中村
気象状況 天候…曇り 気温…25.1℃ 風…南東・3m 視界…良好				
その他環境状況 AM 10:30ツアー ご参加人数…7名様(3名+4名)につきガイド1名体制				
内容 10:20 集合・道具装着・器具類の説明。 10:35 トレーニングコースにて滑走・注意事項の説明。 10:50 LINE 1 到着、説明、フライト開始。 10:55 ゲストA(右側)とゲストB(左側)が滑走時、ゲストAが着地に失敗、宙吊りになる。 11:00 ゲストBの着地は成功しワイヤーから器具を外し終えた様に見えた為、ガイドが左側のワイヤーを滑走したが実際はゲストBの器具がワイヤーから外れておらず、ワイヤーの緊張により バランスを崩し宙吊り状態となってランディングエリア付近にてガイドと衝突してしまつた。				
原因 ガイドの確認不足と過信、またゲストが宙吊りになった事への焦り。 ガイドアナウンスマニュアルに記載されている確認方法とは異なつた対応、また慣れからくる確認の怠りが今回の原因と思ひます。				