

アクシデント 報告書

ZIPLINE ADVENTURE NETWORK

ZIPLINE安全向上のためご報告よろしく申し上げます。

どんな些細なことでもガイド全員で情報共有したいと考えております。

コース 湯沢	年月日 2010年 秋	発生時間 日中	発生場所 テイクオフ直後	報告者 小野寺
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

気象状況
くもり
その他状況

内容 **ハンドルが頭に刺さった！**

状況： 背中吊りでのスタートで発生
ハンドルがヘルメット後部に引っかかり首つり状態のまま
スタートし苦しい体勢のままランディングまで到達。
お客様からクレームをいただく。

原因： スタートカウント直後に勢いを付けるためか、お客様が
一端下がった、その瞬間にヘルメットの隙間にハンドル
入ってしまったままスタートしてしまう。
加重が下方方向に働いたためはずれないままとなる。

対策： ガイドが注意してスタートさせてください。

