

ZIPLINE安全向上のためご報告よろしくお願いします。どんな些細なことでガイド全員で情報共有したいと考えております。


報告コース ひるがの	年月日 2025/8/9	発生時間 16:00頃	発生場所 NO.2 バードソングライン	気象状況 晴れ	報告者 吉田
---------------	-----------------	----------------	------------------------	------------	-----------

内容 【状況】


コース途中にボールがあり、大人は手で優しく叩くと鐘が鳴ると案内しているコースにて。
成人男性がボールを強く足で蹴ってしまい、ボールが高く上がり本線ワイヤーに絡まり、その上にプーリーが通過、ボールが割れてプーリーとランヤードに絡まり、スピードが減速したのちプーリーが横になり行き場のなくなったワイヤーがオープンゲートを外側に引き倒し、プーリーがワイヤーから外れ、ランヤードのみで宙吊り状態に。
担当ガイドが救助し、男性は怪我等なし、本人も案内とは違うことをしてしまったと自覚あり。プーリーだけ交換後いつも通りツアーを続けた。

発生場所

ボールを蹴った勢いで本線ワイヤーに



プーリーが外れランヤードで宙吊りに




【原因】強く叩かないでと案内しているが、そのツアーでは案内出来ていなかった。
手で叩いてと案内しているが、足で強く蹴ってしまった。

【対策】ガイドの案内を徹底し、言い忘れがないように案内看板を設置。仕掛けのロープ・ボールが本線ワイヤーに干渉しないよう設置方法を改める。今後はこのようなことが二度とないよう教育。

プーリーが外れたメカニズム (推測)

- ・ロープがワイヤーの上にかかり垂れ下がる
- ・そこにプーリーが行く
- ・滑車はロープを乗り越えた
- ・その直後内蔵のカラビナに引っかかるも行き場なく
- ・ロープがカラビナのオープンゲートを外側に引き倒す
- ・それによりプーリーがこじり上げられ浮いてワイヤーから脱索



ロープによって
カラビナゲートが横にこじ開けられた



進行する力とロープ絡みの関係で
プーリーが浮いて脱索



クリエーションより

滑走中のイベント設備の設置について

各コース様それぞれアイデアをこらしてボール入れ等設置されていることはお客様に対して良いことだと思います、設置を中止する必要はありません、ただし安全対策の徹底をお願いいたします

◆お客様のオーバーアクションについて、ガイドの過度なアクションを見た事に起因して「自分もやってみよう！！」で起こった事故事案もあります。

ガイドの過度な「くるくる回る・さかだち」とかは自重したほうが良いかと思います。

※念のために：ひるがののガイドさんはオーバーアクションは全くておりません。

親切丁寧な素晴らしいガイドぶりです。

こちらにもご注意を 枝がワイヤーにかかる場合があります。

成長する枝がワイヤーへの干渉するリスク



ワイヤーが大きく上下に振れた時に
枝がワイヤーの下に入る場合があります

