

## リスク情報 3

### 素線破断

素線破断となる要因はプーリーとの摩擦です。

#### 摩擦消耗低減策

- ①注油＝ワイヤーの状況を観察し注油をこまめに。
- ②リスク情報 1でいう動作をしない。
- ③滑空中にハンドルを持つてのオーバーアクションの抑制  
(異音発生時はカバー等とワイヤーがこすれあっている)

