


# アクシデント報告書 (事故、出来事、ハプニング)

報告日 H23年 7月16日



コース名	軽井沢コース	報告者 外山正己
日時	7月10日(日)15:00フライト	
発生場所	軽井沢コース1番わくわくライン	
状況	ヘルメット破損→ヘルメットがなかったら大事	

## ZAN 調査・所見 関

ランディングで後ろ向きで進入  
ストッパーにプーリーが当たり停止。



後頭部がワイヤー保護カバーに衝突。



## ZAN 対策 関

このカバー設置は 各コースでは異なるので参考とします。

対策①着地はマニュアルどおりに行う（前向き）事をお客様に徹底する。

この症例も徹底はしたのですが起こりました。

対策②カバーを検討します。

丸くカットします。

