

コース 斑尾	年月日 2011/7/10	発生時間 機材 装着に関して	発生場所	報告者 小林
-----------	------------------	-------------------	------	-----------

本件は ガイドの 機材セッティング変更です

内容 ガイド用ハーネスのランヤード(ボディー側)取り付け位置の変更
メーカーの指導によりランヤードの取り付け位置を腹部アタッチメントポイントへ変更します。
全コースガイド統一で徹底お願いします。
理由: 耐加重的にこの位置のみが機材設計上の許容部分
課題: ランヤードが長すぎるの事がありますが(歩きずらい)
テイクオフでの安全確保フックにはこの長さは必要ですのでこのままとします。

